

Vacuômetro

Características:

TIPO: Realiza a medição instantânea do vácuo gerado.

Conta com escala dupla. Leitura analógica.

PRESSÃO DE TRABALHO: 0 à 760 mmHg

TEMPERATURA: -10°C à +50°C

FLUÍDO: Vácuo filtrado

MATERIAL: Latão, Plástico e Aço Inox.

MONTAGEM: Por furos no flange. Em qualquer posição. Rosca G1/4"

SIMBOLOGIA:



Codificação: VC1450

Dimensional:

